

AUFTRAGGEBER →

ABG pro sa

Jessica Weber
Lerzenstrasse 24
8953 Dietikon

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

383/24/09 Ebnetweg 12, 5615 Fahrwangen

EINGANGSDATUM: →

13.09.2024

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

A01 / Aussenverputz Fassade

- Kein Asbest nachgewiesen

A02 / Innenverputz Keller UG MP

- Kein Asbest nachgewiesen

A03 / Fliesenkleber Wand Küche EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A04 / Fliesenkleber Boden Gang & Küche EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A05 / Fliesenkleber Boden Ofenbereich Küche EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A06 / Innenverputz Nasszellen EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A07 / Verputz hinter Kachelofen beidseitig EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A08 / Kunststoffbelag mit Kleber Wand Gang EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A09 / Kachelofen Fliesenkleber/ Mörtel Wohnzimmer EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A10 / Kunststoffbelag mit Kleber Boden Wohnzimmer EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A11 / Innenverputz Zimmer & Gang EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A12 / Fliesenkleber Wand Bad EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A13 / Fliesenkleber Sockel Bad & Küche EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A14 / Fliesenkleber Boden Bad EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A15 / Innenverputz Wände Zimmer & Gang 1. OG

- Kein Asbest nachgewiesen

A16 / Innenverputz Decken Zimmer & Gang 1. OG

- Kein Asbest nachgewiesen

A17 / Kunststoffbelag mit Kleber Wand Gang & Treppenhaus 1. OG

- Kein Asbest nachgewiesen

A18 / Verputz Räucherammer DG

- Kein Asbest nachgewiesen

A19 / Verputz Kamin

- Kein Asbest nachgewiesen

A20 / Innenverputz Estrich DG

- Kein Asbest nachgewiesen

A21 / Innenverputz Stall/ Scheune EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A22 / Fliesenkleber Boden Milchi EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A23 / Fliesenkleber Wand Milchi EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A24 / Innenverputz Milchi EG

- Kein Asbest nachgewiesen

A25 / Aussenverputz Scheune links

- Kein Asbest nachgewiesen

A26 / Innenverputz Scheune links

- Kein Asbest nachgewiesen
-

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt ausserhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort::

Biel-Bienne, den 16.09.2024

Analyst & Titel:

Joël Gueniat

Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

